



TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y REBAJES MECÁNICOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON AGUA A ALTA PRESIÓN

DEMOSTRACIÓN OBSERVADA EN ZARAGOZA EN EL AÑO 2015





Enlace a vídeo:

<https://elizondoasesordeagua.com/wp-content/uploads/2026/09/SANEADO-PANEL-Y-LIMPIEZA-HERRAJES-bis.mov>



DETALLE DEL SANEAMIENTO SIN AFECTAR AL MALLAZO INTERIOR





CAMBIO DE HERRAMIENTA PARA EJECUTAR TRABAJOS DE REBAJE EN LOSAS DE HORMIGÓN, OBSERVANDO EL CAMBIO DE PROFUNDIDADES DE OPERACIÓN



Enlace a vídeo:

<https://elizondoasesordeagua.com/wp-content/uploads/2026/09/REBAJE-SUPERFICIES.mov>



